

2015年 8 月 吉日

(株)北光社 御中

トヨタ部品四国共販株式会社

DJエンジンコンディショナーガソリン車用

樹脂製スロットルボディへの使用禁止について【第1報】

平素は、トヨタ純正部品・用品並びにタクティ商品への拡販に多大のご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、樹脂製スロットルボディの一部車種に対し、DJエンジンコンディショナーの使用を禁止する旨、タクティより連絡を受けましたので取り急ぎご案内申し上げます。

樹脂製スロットルボディに各種クリーナーを使用した場合、スロットルバルブ外周部のモリブデンコートが剥離しアイドリングが不安定になる症状が発生するとの情報を受け、タクティでDJエンジンコンディショナーを検証したところ同様の剥離が確認されたため、該当車種への使用を禁止させて頂くこととなりました。

つきましては、関係各位へのご案内の程よろしくお願い申し上げます。

— 記 —

1. 対象商品

品番	品名
V93520201	エンジンコンディショナーガソリン車用 (ハイブリッド対応)



2. 対象車種

2011年以降の樹脂製スロットルボディ車両（※下記車種のKF-VEエンジン搭載車に限る。）

メーカー	車種	メーカー	車種
ダイハツ	ミラシリーズ	トヨタ	ピクシス(メガを含む)シリーズ
	ムーヴシリーズ	スバル	フレオシリーズ
	タントシリーズ		ステラシリーズ
	ウェイク		
	アトレー		

・詳細情報につきましては別紙をご参照下さい。

3. 樹脂製スロットル写真(例)


スロットルボディはエンジンルームより覗き込むことで確認できます。従来のスロットルボディは銀色ですが、樹脂製スロットルボディは黒色です。



取り付け位置例



スロットルバルブ(閉)



スロットルバルブ(開)

外周部に
コート剤塗布

以 上